

**Opis pojazdu VOLKSWAGEN GOLF KOMBI**  
**VIN WVVZZZ1KZ9M319654**

**Samochód VOLKSWAGEN GOLF KOMBI**

VIN WVVZZZ1KZ9M319654

Rok produkcji: 2009

Stan licznika – 278658 km

Kolor powłoki lakierowej: srebrny

Pojemność silnika : 1896 cm<sup>3</sup>

Moc silnika : 77 kW (105 KM)

Rodzaj paliwa: OLEJ NAPĘDOWY

Skrzynia biegów: ręczna

Dane pierwszej rejestracji - 2009-03-31; w kraju :2021-08-11; za granicą :2009-03-31;

Badanie techniczne - 2023-10-10 15:48:59; nr :02797/FSU/001/P/2023; Pozytywny; kolejne:  
2024-10-10 (aktualnie brak ważnego badania technicznego)

Kluczyki: 1 komplet

Dowód rejestracyjny – brak (zatrzymany elektronicznie)

**KAROSERIA**

Powłoka lakierowa – nieliczne otarcia i zarysowania.

Uszkodzony przedni zderzak – pęknięcie.

**KABINA**

Wnętrze – zużyte, mocno zabrudzone

**SILNIK**

Silnik nie został uruchomiony (w momencie zatrzymania pojazd był w ruchu).

**PODWOZIE**

Ogumienie kół – zniszczone (do wymiany).

Pojazd wymaga napraw oraz zabiegów serwisowych.